## Background



### Motivation

> 高記録密度化→磁気センサの微小化 (Magnetic head, MRAM, etc.)

- →素子形状に占める加工端領域の増加.
  → Arエッチングによる素子加工時 のダメージが大きな問題.
   Damaged layer
   Ar beam Mask
   ✓ ✓ Pinned Pinned
   Lower Gap
- NiFeに関するエッチングダメージの報告<sup>[1]</sup> はあるが、
  他の磁性材料や反強磁性材料に関する報告はない。
  [1] S. D. Kim, J. J. Lee, S. H. Lim and H. J. Kim, J. Magn. Soc. Japan 23, 255(1999).
- > 反強磁性材料は磁気センサの高感度化において重要な材料.

微細な磁気センサを作る上で、PtMn反強磁性層のエッチング ダメージの詳細を知ることは重要である.

### Sample

▶ 試料膜構成 ガラス / 下地膜 / PtMn 25 nm / Ta 3 nm : DC スパッタリング (250℃, 9時間 熱処理)

▶ Arビーム照射条件
 イオンビームエッチング(Ion Beam Etching) 装置
 • Ar ビーム入射角(θ) : 1°
 • 加速電圧(V<sub>acc</sub>) : 100 - 425 V
 • PtMn膜のエッチング量(d<sub>etched</sub>) : 2.9 - 18.0 nm
 Ar beam 19
 Ta 3 nm



### Examination



- PtMn結晶構造解析
  - •放射光利用 斜入射面内X線回折法
  - •X線波長 : 0.100 nm
  - •入射角: 0.03 0.5° (ステップ幅: 0.01°)





Page 5

# Etching Rate vs. V<sub>acc</sub>



PtMnのエッチング速度は Arイオンの照射加速電圧( $V_{acc}$ )に比例. この傾向は、他の金属材料と同じ.

# **Damage 1 : Increase in Pt Concentration**



Arエッチングにより、PtMn膜のPt濃度が増加. エッチング量( $d_{etched}$ )の増加と伴に、Pt濃度も増加. 加速電圧( $V_{acc}$ )とPt濃度の増加との相関は小さい.



# **Influence on Magnetic Property**

Page 7



M. Saito et al.: J. Magn. Soc. Japan 21, 505(1997).

### Pt濃度の増加はPtMnの磁気特性を急激に低下させる

## **In-plane X-ray Diffraction**

Page 8

PtMnへのX線の侵入深さを制御して、a軸とc軸の格子定数、 不規則相(fcc)/規則相( $L1_0$ )の存在比を測定.





Copyright © 2006 Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd.

#### **Page 9 PtMn Lattice Parameters** $- d_{\text{etched}}$ depend.



#### **Page 10 PtMn lattice parameters** – $V_{acc}$ depend.



HITACHI Inspire the Next

Copyright © 2006 Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd.

## Damage 2 : Lattice Distortion and its Cause

#### ▶<u>PtMn層格子歪の原因</u>

- 1) Pt濃度の増加 (Pt:fcc, a=0.3924 nm)
- 2) PtMn L1<sub>0</sub>構造(規則相) が損傷を受け, fcc構造(不規則相)が形成される. (規則相:L1<sub>0</sub>(正方晶.), a/c>1 → 不規則相: fcc, a=0.3893 nm, a/c=1)

#### ▶<u>Pt濃度と格子定数の解析結果</u>

	$V_{\rm acc}$ (V)	$d_{\text{etched}} \left( \text{nm} \right)$	Increase in Pt (at.%)	Lattice const. c(nm)
Cond1	200	18.0	7.6	0.3755
Cond2	425	8.4	4.5	0.3780

Cond.-2の, c軸の伸びは"Pt濃度の増加"だけでは説明できない.

### 高加速電圧条件における格子歪は, "PtMn規則相が壊された"ためと考えられる.



**Page 12** 

### Structural Alteration from $L1_0$ to fcc – $V_{acc}$ depend



### Structural Alteration from $L1_0$ to fcc – $d_{etched}$ depend



### **Summary**

▶ 低エネルギーArビームをPtMn層に照射すると, 2種類の構造ダメージが発生することが分かった.

1) Pt濃度の増加

2) L1<sub>0</sub>構造(規則相)がfcc(不規則相)に構造変化

▶エッチング量(d<sub>etched</sub>)を増加させると、Mn濃度が低下する、 MnのエッチングレートがPtと比較して大きいこと.

▶高加速電圧(V<sub>acc</sub>)エッチングは、エッチング量(d<sub>etched</sub>)が多 い場合より、PtMn規則相(L1<sub>0</sub>構造)を壊し、不規則相(fcc 構造)にする.

### ▶構造ダメージの深さは約1.5nmであること.